



Płaszczyzny pracy są w programie NC określane przez G17, G18 i G19 w sposób następujący:

Płaszczyzna	Określenie	Kierunek dosuwu
X/Y	G17	Z
Z/X	G18	Y
Y/Z	G19	X